



① Вынуть гвоздь из дюбеля



② Вставить дюбель в просверленное отверстие



③ Вставить в паз гвозди



④ Вставить гвозди в дюбели

